





حل تمارين الكتاب الباب التاسع

س9 : ما الفرق بين الدرافيل التي تستخدم لاختصار السمك والدرافيل المستخدمة في إنتاج المقاطع ، اشرح بالرسم ؟

ج9 : أولاً : درافيل انتاج المقاطع




تانياً : درافيل اختصار السمك :



س 10 : أحسب مقدار الاختصار الناتج من درفلة كتلة معدنية باستخدام درفيلين متماثلين قطر كل منهما 300 ملم وأن زاوية التماس بين الكتلة المعدنية والدرفيل = 15 درجة ؟


ج 10 :



$$\Delta t = D(1 - \cos\theta) = 300(1 - \cos 15) = 10.22 \text{ mm}$$

س 11 : أذكر شرط استمرار الدرفلة بالنسبة لمعامل الاحتكاك بين المعدن والدرفيل وما علاقته بزاوية التماس ؟

ج 11 :




س 12 : أحسب القوة اللازمة لدرفلة معدن متوسط الإجهاد اللدن له في منطقة التشكيل 650 N/mm² يتم اختصار سمكه في مرة واحدة من سمك ابتدائي قدره 150 ملم الى سمك 140 ملم بين درفيلين قطرها 120 ملم ، تم أحسب العزم اللازم لإدارة الدرفيلين ؟

ملاحظات هامة :

1. لم يذكر في السؤال عرض الشغلة W لذلك حتى تتمكن من حل السؤال نفرض ان العرض ثابت ولن يتغير بعد الدرفلة وتكون قيمته 200 ملم
2. قيمة متوسط الإجهاد اللدن = 650 N/mm² عالية جداً لذلك يجب تعييرها الى 65 N/mm²

ج 12 :



$$\Delta t = t_1 - t_2 = 150 - 140 = 10 \text{ mm}$$


$$F_R = \sigma_a * W * \sqrt{R * \Delta t} = 65 * 200 * \sqrt{60 * 10} = 318 \text{ KN}$$

$$M = F_R * \frac{\sqrt{R * \Delta t}}{2} = 318 * 10^3 * \frac{\sqrt{60 * 10}}{2} = 3.89 \text{ MN mm}$$

س 19 : احسب القوة اللازمة لسحب سلك معدني قطره 60 ملم خلال قالب سحب زاوية ميله 12 درجة الى قطر 45 ملم اذا كان متوسط الاجهاد في منطقة التشكيل = 600 N/mm^2 ومعامل الاحتكاك بين القالب والسلك = 0.4 ؟؟

متوسط الاجهاد بمنطقة التشكيل =
600 N/mm^2

معامل الاحتكاك = 0.4



$$F = \bar{Y} (A_0 - A_1) \left(1 + \frac{\mu}{\alpha} \right)$$

$$A_0 = \frac{\pi 60^2}{4} = 2827.4 \text{ mm}^2$$

$$A_1 = \frac{\pi 45^2}{4} = 1590.4 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_0 - A_1 = 1237 \text{ mm}^2$$

$$\alpha = 12 * \frac{\pi}{180} = 0.209 \text{ rad}$$

$$F = 600 * 1237 \left[1 + \frac{0.4}{0.209} \right] = 2.16 \text{ MN}$$